Řídící elektronika ABC 155

Základní funkce řídící elektroniky

1) Regulace rychlosti posuvu drátu 1-18m/min
2) elektrodynamická brzda motorku.
3) Spínání stykače a plynového ventilku

Blokové schéma řídících obvodů a označení svorek

X3:1 – X3:6- Svorkovnice dle schématu
X3:7_X3:11- Svorkovnice dle schématu
T 1 - Trimr podávací rychlosti posuvu
P1 - Potenciometr rychlosti posuvu 10kΩ/N





Výměna řídící elektroniky

1) Demontovat levý kryt stroje
2) Sejmout svorkovnici J1 a J2
3) Stáhnout elektroniku z plastových příchytek.
4) Analogicky namontovat novou desku opačným postupem. a nastavit minimální otáčky

Popis nastavení minimálních otáček posuvu.

Pro správnou funkci stupnice podávací rychlosti je nutné nastavit minimální rychlost.

1) Otevřít kladku podávání, sepnout tlačítko hořáku a nastavit potenciometr rychlosti posuvu na minimum
2) Trimrem T1 natavit otáčky na hodnotu 8-10 ot/min