
ČÍSLOVÁNÍ SVOREK PCB DC1.0
(POHLED ZE ZADNÍ STRANY)
X1 HOŘÁK
X2 KLEŠTĚ
USMĚRŇOVAČ
2 X 10MF/V/25V
220K
CHLAZENÍ
FZ 720 42 250 K230
3NS
T1
L1
L2
L3
PE
N
Síť
Cívka
Hlavní
400V
230V
24
F4
1,6A(T)
F1
6,3A(T)
HLÉDÁ
CHLAZENÍ
O DRUŠOVAČ
FC 6113
KSP nz=5016
T2
X7
OHŘEV PLYNU
POSUV
JAZYČKOVÉ
RELÉ
EURO
3x 400V/50Hz
SÍŤOVÁ VIDLICE
X4 ČTYŘPÓLOVÁ
SÍŤOVÁ VIDLICE
X4 PĚTIPÓLOVÁ
Elektronika DC1.0
SVAŘ. STROJ Alf 180.3/200.3 Euro
SCHEMA Alf 180.3/200.3 Euro
S20050-03
LIST 1
Q1: Hl. vypínač
Q2: Přepínač svař. napětí jemně
Q3: Přepínač svař. napětí hrubě
K1: Stykač
Y1: Plyn. ventil
F2, F3: Tepelné ochrany trafa a usměrňovače