Řídící elektronika PCB DC 1.0 - zapojení konektoru

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK PCB DC1.0
(POHLED ZE ZADNÍ STRANY)



ČÍSLOVÁNÍ SVOREK KONEKTORU



X:3:	význam	poznámka	
1	Jazýčkový kontakt	vstup	
2	Jazýčkový kontakt	vstup	
3	Tlačítko hořáku	vstup	Je-li použit hořák s dálkovým ovládáním, je nutné dodržet polaritu ovládacích vodičů v konektoru EURO dle schématu! Signál od tlačítka hořáku a od UP-DOWN jde společnou cestou
4	Tlačítko hořáku	vstup	
5	Motor posuvu	výstup	
6	Motor posuvu	výstup	
7	Napájení 24V AC		
8	Napájení 24V AC		
9	Stykač	výstup	Triakový spínač, spíná proti X3:7
10	Plynový ventil	výstup	Triakový spínač, spíná proti X3
11	Kontrolka přehřátí (žlutá)	vstup	Není funkčně svázána s řídící elektronikou
12	Kontrolka tlaku (červená)	vstup	Není funkčně svázána s řídící elektronikou