



katalog  
catalogue



## INVENTORY MMA MMA INVERTERS

**Obsah / Content:**

---

**HOMER E 160**

**4-5**

---

**PERUN 160 E  
PERUN 220 E**

**6-7**

---

**PEGAS 162 E PFC  
PEGAS 202 E PFC**

**8-9**

---

**PEGAS 250 E CEL Smart  
PEGAS 400 E CEL**

**10-11**

---

## HOMER E 160

### ● Svařovací invertor pro svařování metodou MMA

IGBT plně utěsněné pro vyšší odolnost proti prachu, vodě a vlhkosti

Kompaktní a lehký

Díky pevnému madlu a možnosti připojení popruhu je snadno přenosný

připojení rychlospojkami 10-25mm<sup>2</sup>

HOT START pro perfektní zapalování

ARC-FORCE zabezpečující stabilní oblouk

ANTI-STICK vypínající svařovací proud, pokud by mělo dojít nebo došlo k přilepení elektrody ke svařenci

Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami



### ● Inverter for MMA welding

IGBT technology fully sealed to provide better protection against dust, water and humidity

Compact and lightweight

Easy to carry with solid handle and possibility to attach the belt


Connectors 10-25 mm<sup>2</sup>

The HOTSTART function facilitates the arc ignition by using high starting current for a predefined period of time

The ARCFORCE technology automatically levels voltage fluctuations in the arc caused by the movement of welder's hand

The ANTISTICK function switches off the welding current in case the electrode should or already has stacked to the weldpiece

Protected and POWER GENERATOR compatible



Kontrolka zapnutí  
- zelená LED  
Power on indicator  
- Green LED

Potenciometr nastavení  
svař.proudů  
Current potentiometer

Kontrolka přehřátí  
- žlutá LED  
Over temperature indicator  
- Yellow LED





PODÍVEJTE SE  
NA VIDEO  
S PRAKTIČKOU UKÁZKOU  
SVAŘOVÁNÍ

HAVE A LOOK AT THIS VIDEO  
FOR A PRACTICAL DEMON-  
STRATION OF WELDING



## Informace pro objednání / Ordering Information

Ilustrace / Illustration	Obj. číslo / Part No	Popis / Description
	5.0530	HOMER E 160 invertor, zemník kabel, kabel s držákem elektrod, napájecí kabel, návod / Inverter, cable with E holder, earthing cable, power cord, manual
	V9030034	Kabely ALFIN 2x 3m 10-25 150A / Welding cables 2 x 3m 10-25 (clamp + stick work lead)
	7.511.249	Popruh / Belt
	512920	Box pro PERUN 54,7x34,6x23,6 cm / Box for PERUN 54,7x34,65x23,6 cm
	5.0536	Brašna ALFA IN malá 48x28x29 / Carry Bag ALFA IN Small 48x28x29
	5.0110	Box modrý / Box blue
	S7SUN20B	Kukla samostmívací S20B Flipper / Welding Helmet S20B Flipper
	S7SUN9B	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok / Welding Helmet S9B Shooting Blue Shark
	S777	Kukla samostmívací Barracuda S777 / Welding Helmet Barracuda S777
	S7S	Kukla samostmívací ALFA IN S7S, S7SU / Welding Helmet ALFA IN S7S, S7SU

## Technická data / Technical data

ČESKY	ENGLISH	J./U.	HOMER E 160
Metoda	Method		MMA
Sítové napětí	Mains voltage	V/Hz	1x230/50-60
Jištění	Mains protection	A	16 @
Max. efektivní proud $I_{\text{eff}}$	Max. effective current $I_{\text{eff}}$	A	15,4
Rozsah svař. proudu	Welding current range	A	10 - 160
Napětí naprázdno $U_{20}$	Open-circuit voltage $U_{20}$	V	66,0
Svařovací proud (DZ=100%) $I_2$	Welding current (DC=100%) $I_2$	A	80
Svařovací proud (DZ=60%) $I_2$	Welding current (DC=60%) $I_2$	A	105
Svařovací proud (DZ=x%) $I_2$	Welding current (DC=x%) $I_2$	A	20%=160
Krytí	Protection		IP21S
Normy	Standards		EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A
Rozměry (š x d x v)	Dimensions (w x l x h)	mm	120 x 250 x 210
Hmotnost	Weight	kg	3,1

## PERUN 160 E PERUN 220 E

### Svařovací invertor pro svařování metodou MMA a TIG

#### Jaké jsou přednosti tohoto invertoru?

Úžasně tichý ventilátor.

Rízení ventilátoru (pokud není třeba, úplně se vypne).

Unikátní popruhy na uchycení kabelů, přepravu horáků, atp.

Konektor pro připojení dálkového ovládání svařovacího proudu.

Dokonale kryté ovládací prvky.

Sklopné madlo, které nepřekáží.

Nastavitelný HOT START - můžete si tím regulovat rozstřik a zabránit propalování materiálu při zapálení oblouku.

Nastavitelný ARC FORCE - můžete si tím regulovat stabilitu oblouku, vnesené teplo a rozstřik.

Moderní konstrukce zdroje, z které plyne nízká hmotnost.

Možnost vrátit se do továrního nastavení - reset.

9 programů na uložení Vašich vychytaných parametrů.

VRD mód snadno zapínatelný z ovládacího panelu. VRD je zařízení pro snížení napětí, které sníží riziko neprůjemného ovlivnění svářecího svařovacím napětím v určitých podmírkách.

Funkce ANTI STICK, která zabrání přilepení a žhavení elektrody ke svařenci.

Veliké rychlospojky 35-50 mm<sup>2</sup>, které se jen tak nevypálí.

### Inverter for MMA and TIG welding

Compact, lightweight, portable

Protected and POWER GENERATOR compatible

Cable connectors 35-50 mm<sup>2</sup>

possibility of remote control

10 jobs

The inverter is equipped adjustable HOTSTART function facilitates the arc ignition by using high starting current for a predefined period of time, adjustable ARCFORCE technology automatically levels voltage fluctuations in the arc caused by the movement of welder's hand and the ANTISTICK function switches off the welding current in case the electrode should or already has stacked to the weldpiece.

Invertors welds by those methods TIG (LIFT ARC).

The machine is equipped with a „fan on demand“ function (if the machine does not need to be cooled, it after about 4 minutes automatically reduce fan speed).

Invertors is equipped by Voltage Reduction Device (VDR).

However, in a certain environment the welder can feel very unpleasant tingling – electrical shocks. The Perun 160 E and 220 E is such an appliance which will not expose the welders to those unpleasant states.



Podívejte se krátké prezentace video:



Díky popruhu na zadním panelu snadno upevníte kabely k invertoru tak, aby byl pohodlně přenosný.

Strap on the back side allows you easily attach a cable to the inverter so you can comfortably wear it.



Kontrolka zapnutí - zelená LED  
Power on indicator - Green LED

Kontrolka přehřátí - žlutá LED  
Over temperature indicator - Yellow LED

Přepínač MMA (elektroda) / TIG  
Process switch STICK / TIG

Potenciometr nastavení svař.proudu  
Current potentiometer

## Informace pro objednání / Ordering Information

Ilustrace / Illustration	Obj. číslo / Part No	Popis / Description
	5.0309	PERUN 160 E inverter, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual
	5.0317	PERUN 220 E inverter, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual
	706.1037	Hořák SRT 17 4m V 35-50 / Torch SRT17 V 4m BSB35-50
	706.1038	Hořák SRT 17 8m V 35-50 / Torch SRT17 V 8m BSB35-50
	VM0253 VM0294	Kabely 2x 3m 35-50 200A / Welding Cable Set 2x 3m 35-50 200A Kabely PEGAS, ALFIN 2x 5m 35-50 200A / Welding Cable Set 2x 5m 35-50 200A
	7029	Popruh PERUN / Belt PERUN
	5.0139ST	DOV Pegas dálkové ovládání 10m, včetně konektoru / remote CTRL 10m, incl.Connector
	512920	Box pro PERUN 54,7x34,6x23,6 cm / Box for PERUN 54,7x34,65x23,6 cm
	5.0536	Brašna ALFA IN malá 48x28x29 / Carry Bag ALFA IN Small 48x28x29
	S7SUN20B S7SUN9B S777 S7S	Kukla samostmívací S20B Flipper / Welding Helmet S20B Flipper Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok / Welding Helmet S9B Shooting Blue Shark Kukla samostmívací Barracuda S777 / Welding Helmet Barracuda S777 Kukla samostmívací ALFA IN S7S, S7SU / Welding Helmet ALFA IN S7S, S7SU

## Technická data / Technical data

ČESKY	ENGLISH	J./U.	Perun 160 E	Perun 220 E
Metoda	Method		MMA	TIG
Síťové napětí	Mains voltage	V/Hz	1x230/50-60	1x230/50-60
Rozsah svář. proudu	Welding current range	A	10 - 160	10 - 160
Napětí naprázdno $U_{20}$	Open-circuit voltage $U_{20}$	V	67	64
Jištění	Main protection	A	16 @ (20 @)	16 @ (25 @)
Max. efektivní proud $I_{\text{eff}}$	Max. effective current $I_{\text{eff}}$	A	16 (19,7)	13 (15,3)
Svařovací proud (DZ=100%) $I_2$	Welding current (DC=100%) $I_2$	A	80 (100)	90 (110)
Svařovací proud (DZ=60%) $I_2$	Welding current (DC=60%) $I_2$	A	100 (120)	110 (140)
Svařovací proud (DZ=x%) $I_2$	Welding current (DC=x%) $I_2$	A	15% = 160 (25% = 160)	25% = 160 (35% = 160)
Krytí	Protection		IP23S	IP23S
Normy	Standards		EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A	EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A
Rozměry (š x d x v)	Dimensions (w x l x h)	mm	160 x 370 x 280	160 x 370 x 280
Hmotnost	Weight	kg	4,4	4,8



Pravda o zatěžovatelích  
Video přibližující problematiku uvá-  
děných tech.parametrů

## PEGAS 162 E PFC PEGAS 202 E PFC

**Svařovací invertory jsou určeny pro profesionální svařování metodou MMA (obalená elektroda) a metodou TIG s dotykovým startem (LIFT ARC)**

Technologie IGBT

Kompaktní, lehký, přenosný

ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START

Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami

Rychlospojky 35-50 mm<sup>2</sup> pro připojení kabelů

### PFC - kompenzace účiníku

Jaké jsou výhody PFC řešení?

Minimální zatěžování sítě jalovým proudem.

Vyšší účinnost a s tím souvisí menší namáhaní jističe (jinými slovy jistič vypne později než u zařízení bez PFC). Menší úroveň elektromagnetického rušení.

Stroj lze připojit ke zdroji proudu AC 95V – 270V 50-60 Hz.

Malá náchylnost na podpětí a přepětí sítového proudu.

Stroj může být provozován na mimořádně dlouhých prodlužovacích kabelech - nehrozí úbytek napěti.

### Welding inverters for professional MMA (coated electrode) and TIG (LIFT ARC)

IGBT technology

Compact, lightweight, portable

ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START

Protected and POWER GENERATOR compatible

Cable connectors 35-50 mm<sup>2</sup>



### PFC - power factor correction

What are the advantages of PFC solution?

Minimum net reactive current loading.


Higher efficiency and less stress related to the circuit breaker (in other words, circuit breaker will switch off later than the devices without PFC).

Smaller level of electromagnetic interference.

The machine can be connected to the mains AC 95V – 270V 50-60 Hz.

Small influence of undervoltage and overvoltage mains power.

The machine can be operated at extremely long extension cords because it is not sensitive to voltage drop.



## Informace pro objednání / Ordering Information

Ilustrace / Illustration	Obj. číslo / Part No	Popis / Description
	5.0254-1	PEGAS 162 E PFC invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual
	5.0255-1	PEGAS 202 E PFC invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual
	706.1037	Hořák SRT 17 4m V 35-50 / Torch SRT17 V 4m BSB35-50
	706.1038	Hořák SRT 17 8m V 35-50 / Torch SRT17 V 8m BSB35-50
	VM0253	Svař. kabely 2 x 3m 35-50 (zem. kleště + držák elektrod) / Welding cables 2 x 3m 35-50
	512920	Box pro PERUN 54,7x34,6x23,6 cm / Box for PERUN 54,7x34,65x23,6 cm
	5.0110	Box modrý / Box blue
	6008 6011	Ventil red. FIXICONTROL Argon a CO2 2 man. / Pressure Reducer FIXICONTROL Argon and CO2 2 man.
	6124 6125	Ventil red. BASECONTROL AR a CO2 / Pressure Reducer BASECONTROL Ar and CO2
	S7SUN20B S7SUN9B S777 S7S	Kukla samostmívací S20B Flipper / Welding Helmet S20B Flipper Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok / Welding Helmet S9B Shooting Blue Shark Kukla samostmívací Barracuda S777 / Welding Helmet Barracuda S777 Kukla samostmívací ALFA IN S7S, S7SU / Welding Helmet ALFA IN S7S, S7SU

## Technická data / Technical data

ČESKY	ENGLISH	J./U.	PEGAS 162 E PFC				PEGAS 202 E PFC			
Metoda	Method		MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG
Sítové napětí	Mains voltage	V/Hz	1x110/50-60		1x230/50-60		1x110/50-60		1x230/50-60	
Rozsah svař. proudu	Welding current range	A	10 - 100	10- 100	10 - 160	10 - 160	10 - 120	10 - 120	10 - 200	10 - 200
Napětí naprázdno $U_{20}$	Open-circuit voltage $U_{20}$	V	68,0				68,0			
Jištění	Mains protection	A	16 @		16 @		16 @ (25@)		16 @ (25 @)	
Max. efektivní proud $I_{\text{eff}}$	Max. effective current $I_{\text{eff}}$	A	15,4	10,8	13,4	10,1	16,0 (25,6)	16,0 (23,2)	16,0 (20,3)	14,3 (14,3)
Svařovací proud (DZ=100%) $I_2$	Welding current (DC=100%) $I_2$	A	70	75	100	110	70 (95)	75 (105)	100 (135)	160 (160)
Svařovací proud (DZ=60%) $I_2$	Welding current (DC=60%) $I_2$	A	80	90	130	140	80 (120)	90 (120)	130 (160)	185 (185)
Svařovací proud (DZ=x%) $I_2$	Welding current (DC=x%) $I_2$	A	35%=100	50%=100	35%=160	40%=160	25%=120 (60%=120)	40%=120 (90%=120)	25%=200 (40%=200)	50%=200 (50%=200)
Krytí	Protection		IP23S				IP23S			
Normy	Standards		EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A				EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A			
Rozměry (š x d x v)	Dimensions (w x l x h)	mm	130 x 380 x 230				135 x 390 x 230			
Hmotnost	Weight	kg	6,4				6,5			

## PEGAS 250 E CEL Smart PEGAS 400 E CEL

**Svařovací invertor pro profesionální svařování metodou MMA (obalená elektroda) a metodou TIG s dotykovým startem (LIFT ARC). Pegas 250 E CEL a 400 E CEL svařuje i celulosovými elektrodami, Pegas 400 E CEL je navíc vhodný pro drážkování.**



Technologie IGBT

Kompaktní, lehký, přenosný

ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START

Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami

Rychlospojky 35-50 mm<sup>2</sup> pro připojení kabelů

PEGAS je vybaven funkcí HOT START pro perfektní zapalování, funkcí ARC-FORCE zabezpečující stabilní oblouk a funkcí ANTI-STICK vypínající svařovací proud, pokud by mělo dojít nebo došlo k přilepení elektrody ke svařenci. Dále je vybaven volitelnou funkcí VRD – Voltage Reduction Device, česky ZSN – zařízení pro snížení napětí, po ukončení svařování zařízení pro snížení napětí sníží napětí naprázdno na 15 V během 90 s. V určitém prostředí může pociťovat svářec velmi nepříjemné brnění. Pegas 250 E CEL, 400 E CEL a 500 E jsou stroje, které nebudou svářeče vystavovat takovým nepříjemným stavům. Stroje mohou svařovat i metodou TIG/WIG s dotyk.zapalováním (LIFT ARC).

**Inverter for professional MMA welding and TIG welding. Pegas 250 E CEL a 400 E CEL welds also with cellulose coated electrodes. Pegas 400 E CEL is suitable for gouging.**

IGBT technology

Compact, lightweight, portable

ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START

Protected and POWER GENERATOR compatible

Cable connectors 35-50 mm<sup>2</sup>

The HOTSTART function facilitates the arc ignition by using high starting current for a predefined period of time. The ARCFORCE technology automatically levels voltage fluctuations in the arc caused by the movement of welder's hand. The ANTISTICK function switches off the welding current in case the electrode should or already has stacked to the weldpiece. Invertors welds by those methods TIG (LIFT ARC)

Kontrolka zvolené metody MMA / MMA VRD / TIG  
Over method indicator

Kontrolka zapnutí - zelená LED  
Power on indicator - Green LED

Kontrolka zvolených funkcí (HOT START / A / ARC FORCE)  
Over method indicator  
HOT START / A / ARC FORCE

Kontrolka přehřátí - žlutá LED  
Over temperature indicator - Yellow LED

Přepínač MMA (elektroda) / MMA VRD / TIG  
Process switch MMA / MMA VRD / TIG

Enkodér - nastavení sv.proudu  
Current encoder

Rychlospojky pro kably/hořák  
Twist lock dinse output terminal Supply cable / TIG torch

Konektor hořáku / DOV  
TIG torch connector / Remote control


## Informace pro objednání / Ordering Information

Ilustrace / Illustration	Obj. číslo / Part No	Popis / Description
	5.0287	PEGAS 250 E CEL Smart invertor, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual
	5.0527	PEGAS 400 E CEL invertor, napájecí kabel, návod / Inverter, power cord, manual
	5.0139ST	DOV Pegas dálkové ovládání 10m, včetně konektoru / remote CTRL 10m, incl. Connector
	706.4037	Hořák SRT 26 4m V 35-50 / Torch SRT 26 V 4m BSB35-50
	706.4038	Hořák SRT 26 8m V 35-50 / Torch SRT 26 V 8m BSB35-50
	VM0139	Svař. kabely 2 x 3m 35-50 250A (zem. kleště + držák elektrod) Welding cables 2 x 3m 35-50 250A (clamp + stick work lead)
	VM0502	Kabely PEGAS 2x 3m 35-50 500A (zem. kleště + držák elektrod) Welding cables 2 x 3m 35-50 500A (clamp + stick work lead)
	6008 6011	Ventil red. FIXICONTROL Argon a CO2 2 man. / Pressure Reducer FIXICONTROL Argon and CO2 2 man.
	6124 6125	Ventil red. BASECONTROL AR a CO2 / Pressure Reducer BASECONTROL Ar and CO2
	S7SUN20B	Kukla samostmívací S20B Flipper / Welding Helmet S20B Flipper
	S7SUN9B	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok / Welding Helmet S9B Shooting Blue Shark
	S777	Kukla samostmívací Barracuda S777 / Welding Helmet Barracuda S777
	S7S	Kukla samostmívací ALFA IN S7S, S7SU / Welding Helmet ALFA IN S7S, S7SU

## Technická data / Technical data

ČESKY	ENGLISH	J./ U.	PEGAS 250 E CEL smart	PEGAS 400 E CEL
Metoda	Method		MMA	TIG
Sítové napětí	Mains voltage	V/Hz	3x400/50-60	3x400/50-60
Rozsah svař. proudu	Welding current range	A	10 - 250	5 - 250
Napětí naprázdno $U_{20}$	Open-circuit voltage $U_{20}$	V	97	97
Jištění	Mains protection	A	16 @	25 @
Max. efektivní proud $I_{eff}$	Max. effective current $I_{eff}$	A	11,4	8,1
Svařovací proud (DZ=100%) $I_2$	Welding current (DC=100%) $I_2 / U_2$	A	150	150
Svařovací proud (DZ=60%) $I_2$	Welding current (DC=60%) $I_2 / U_2$	A	190	190
Svařovací proud (DZ=x%) $I_2$	Welding current (DC=x%) $I_2 / U_2$	A	35% = 250	35% = 250
Krytí	Protection		IP23S	IP23S
Normy	Standards		EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A	EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A
Rozměry (š x d x v)	Dimensions (w x l x h)	mm	240 x 490 x 400	240 x 530 x 440
Hmotnost	Weight	kg	22,2	22,2

# INVENTORY MMA / MMA INVERTERS



Váš prodejce/Your dealer:

## ALFA IN a.s.

č.p. 74, 675 21 Nová Ves u Třebíče  
Czech Republic

[www.alfain.eu](http://www.alfain.eu), [obchod@alfain.eu](mailto:obchod@alfain.eu)  
tel.: +420 568 840 009

GPS: 49°15'10.305"N, 15°47'20.698"E

