

NEKOMPATIBILNÍ DÍLCE –NON COMPATIBLE PARTS


HF 404 a HF404-1

1. **Posuv tělo HF404** – Starý odlitek má vyšší osazení pro čep ozubeného kola

OLD



NEW



2. Čep ozub. Kola – jiný způsob montáže do odlitku



3. Kladka ozub. kolo hn. s pouzdem – jiné uchycení šroubu zajišťovacího



4. Šroub zajišť. malý HF – nový je uchycen vnitřním závitem



Zpracoval: Worked out:	DJ 29/3/2010	Přezkoumal: Inspected:	DJ 29/3/2010	Schválil: Approved:	VS 29/3/2010
---------------------------	--------------	---------------------------	--------------	------------------------	--------------