


S001-2 KONEKTOR HORÁKU - TORCH TRIGGER PEGAS TIG DC

Platné pro:

Apply to:


5.0112-1	PEGAS 160 T HF
5.0161-1	PEGAS 160 T PULSE HF
5.0130-1	PEGAS 200 T HF
5.0175-1	PEGAS 200 T HF PFC
5.0152-1	PEGAS 200 T PULSE HF
5.0144-1	PEGAS 160 MIG MAN
5.0144-3	PEGAS 160 MIG MAN ovo-3
5.0145-1	PEGAS 160 MIG SYN
5.0145-2	PEGAS 160 MIG SYN OVO
5.0145-3	PEGAS 160 MIG SYN ovo-3




Konektor hořáku
Torch Trigger



Na pořadí PIN 1 a 2 nezáleží. Jinými slovy vodiče od tlačítka hořáku zapojte na PIN 1 a 2. PIN 3 zůstává nezapojený.

The connection order of PIN 1 and 2 does not matter. In another word, connect the wires from the torch trigger to PINs 1 and 2. PIN 3 will stay empty.

4329-1	Sada kon. na PEGAS TIG -1		Connector Set na PEGAS TIG -1	
Image	Code	CZ	EN	Quantity
	4224-1	Konektor ovl. hořáku PEGAS samec	Connector PEGAS TIG Orig. male	1

	700P002097	Koncovka 12/100 (pro D 5,5m)	Adaptor 12/100 (for D 5,5m)	1
	700P002094	Matice převlečná 12x1	Cup Nut 12x1	1
	AO-42620	Svorka D9.5	Clamp D9.5	1

Zpracoval: Worked out:	PA26/11/09	Revision:	VH17/12/2013	Schválil: Approved:	VH17/12/2013
---------------------------	------------	-----------	--------------	------------------------	--------------