

Tabulka zapojení a délek vodičů na APC 30-75

okruh	označení svorek		Barva	materiál	délka cm	poznámka
svař. trafo→stykač	A0	6		primární vývody		začátek vinutí
	B0	4				
	C0	2				
svař. trafo→přepínač Q2	A1	7		primární vývody		
	A2	1				
	B1	9				
	B2	3				
	C1	11				
	C2	5				

Trafo ATP 60.2- značení vývodů
(pohled zvrchu)

