

Spínací schéma vačkového přepínače 020618- HN1.doc

Spínací schéma vačkového přepínače

Sedmipolohový kombinovaný vypínač a přepínač velikosti svařovacího napětí ABC 155

Číslo kontaktního	Poloha přepínače						
	0	1	2	3	4	5	6
1-2		□□	□□	□□	□□	□□	□□
3-4		□□	□□	□□	□□	□□	□□
5-6		□□					
7-8			□□				
9-10				□□			
11-12					□□		
13-14						□□	
15-16							□□

□□ - **Sepnutý kontakt**

Pomocí tohoto spínacího schématu zkontroluj stav přepínače.