




Hořák strojní SVS-160 Machine torch SVS-160

CE
IEC 60974-7

plynem chlazený / gas cooling

Řezací proud / Current	30-160A
Zatěžovatel 60% / DZ 60%	160A
Plyn / Gas	Air/N2
Tlak / Gas pressure	řezání/cutting 5,0-6,0 bar drážkování/gouging 3,0-3,5 bar
Průtok plynu / Gas Flow	420 l/min
Dofuk / Post Flow Time	45s
Zapalování / Ignition	bez HF / without HF

Pro správnou funkci použijte třicestý elektromagnetický ventil. For the correct operation please use 3-Ways Solenoid Valve 4,5 - 5,5mm



Informace pro objednání Ordering Information

Poz./pos.	Kód/Code	Název / Description
	7260	Hořák Plasma SVS-160 0,2 m strojní coax Svarog CNC Torch Plasma SVS-160 0,2 m Coax Svarog CNC
A	7076	Kabel koax. 6,7 m SV-105,125,160 6 PIN Cable Package 6,7 m SV-105,125,160 6 PIN
	7103	Kabel koax. 9,0 m SV-105, SV-125,SV-160 6 PIN Cable Package 9,0 m SV-105, SV-125,SV-160 6 PIN
B	7088	Kabel koax. prodlužovací 6,0 m SV-105/125/160 6 PIN Cable Package Extension 6,0 m SV-105/125/160 6 PIN

Pos.	Kód/Code	Název / Description	ks v sadě
	7261	Sada START k hořáku SVS-160 strojní / Starting Kit for SVS-160 Machine	
Sada obsahuje / Kit contains :			
6*	6021	Dýza 125A / Tip, Cutting, 125A	5
5	6017	Dýza 45A / Tip, Cutting, 45A	2
5	6018	Dýza 65A / Tip, Cutting, 65A	2
5	6019	Dýza 85A / Tip, Cutting, 85A	2
3*	6016	Elektroda / Electrode	11
7	6023	Hubice 45-85A / Shield Cup Body, 45-85A	1
11	6027	Hubice strojní 45-85A / Shield Cap, Machine, 45-85A	1

Informace pro objednání / Ordering Information

Poz./pos.	Kód/Code	Název / Description
1*	7282	Hlava hořáku SVS-160 Svarog CNC / Torch Head SVS-160 Svarog CNC
1a*	6013	O- kroužek(bal.2) / O-Ring(pkg.2)
2*	6014	Trubka Poziční 160 / Fiberglass Positioning Tube
3*	6016	Elektroda (bal.10) / Electrode (pkg.10)
3	7012	Elektroda BiMetal (bal.10) / Electrode (pkg.10)
4*	6015	Difuzér (bal.2) / Swirl Ring(pkg.2)
5	6017	Dýza 45A(bal.10) / Tip, Cutting, 45A(pkg.10)
	6018	Dýza 65A(bal.10) / Tip, Cutting, 65A(pkg.10)
	6019	Dýza 85A(bal.10) / Tip, Cutting, 85A(pkg.10)
6*	6021	Dýza 125A(bal.10) / Tip, Cutting, 125A(pkg.10)
	6022	Dýza 160A(bal.10) / Tip, Cutting, 160A(pkg.10)
7	6023	Hubice 45-85A / Shield Cup Body, 45-85A
8*	6024	Hubice 105-160A / Shield Cup Body, 105-160A
9	6025	Hubice OHMIC, 45-85A / Shield Cup Body OHMIC, 45-85A
10	6026	Hubice OHMIC, 105-160A / Shield Cup Body OHMIC, 105-160A
11	6027	Hubice strojní 45-85A / Shield Cap, Machine, 45-85A
12*	6028	Hubice strojní 105-160A / Shield Cap, Machine, 105-160A
13	7013	Dýza 30-45A, přesný řez(bal.10) / Tip, Cutting, 30-45A, Precision Cut(pkg.10)
14	7226	Hubice strojní - přesné řezání / Deflector, Precision Cut

* Standardní vybavení hořáku / Standard Layout