



MĚŘÍCÍ BODY:

1-4: měříme testem diody, hodnoty jednotlivých bodů musí být shodné. V jedné polaritě 600 a v druhé 625. Hodnoty jsou orientační. Změříme-li zkrat, nebo nekonečnou hodnotu, je nutné PCB vyměnit

5: měříme stejnosměrné napětí, hodnota má být 12V. V opačném případě je nutné PCB vyměnit