



- Q1: Hl. vypínač
- Q2: Přepínač svaz. napětí
- K1: Sýkací
- Y1: Plyn. ventil
- F2, F3: Tepelné ochrany trafo a usměrňovače
- L: Tlumivka
- H1: Kontrolka zapnutu
- H2: Kontrolka přehřátí

INDEX	3	Odměření: Z2, Z3, Z4	29.9.2003	PODPISY	<p>ALFA IN a.s. Nová Ves 74, 675 21 Okříšky tel./fax: 568 840 008</p>
ZMĚNA	4	Jiří Štělí, F. F.	9.12.03		
TECHNICKÁ					
NOVÁ					
VYPRACOVAL		Kolář	SCHVÁLIL	Kolář	POZN.
KONTROLA			KONTROLA		SEZNAM DOK.
KONTROLA			KONTROLA		STARÝ VÝKRES
TECHNOLOGIE			TECHNOLOGIE		
SCHEMA EKONOM 250 EURO					
LISTU	1				LIST 1
					S20028-05