



Bezpečnostní kontakt na hubici hořáku
Safety circuit on the torch shield cup




Centrální konektor hořáku
Torch central connector

Pilotní proud
Pilot arc

Aktivace řezání
Cutting activation



Nastavení řezacího proudu
Setting the cutting current



Konektor dálkového ovládání
Remote ctrl connector

Name:	S90029-1 PEGAS 100 Plasma - schema zapojení konektoru dálkového ovládání				
Worked out:	VH 20/2/2012	Revision:		Approved:	VH